


リコール届出番号	外—1708	リコール開始日	平成22年10月22日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 グラシモス・ドリザス	製作 国：イギリス 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール（フリーダイヤル） 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	車体		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	格納式ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品の材質が不適切であり、腐食して動かなくなる場合がある。このため、ボンネットオーナメントが衝撃を受けたときに格納しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品を対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	英国メーカーからの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行なわない。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外—1708のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	GH-BLC	アルナーヅR	SCBLC37F66CX11633～SCBLC37F96CX11657 平成18年8月3日～平成18年8月9日	5	
	ABA-BLF	アルナーヅT	SCBLF45F67CX12024～SCBLF45F99CX14143 平成18年9月30日～平成20年11月28日	32	
	ABA-BLC	アルナーヅR	SCBLC48F67CH12256～SCBLC48F98CH12706 平成18年12月21日～平成19年7月20日	4	
	ABA-BLE	アルナーヅRL	SCBLE48G37CX19505～SCBLE48G39CH19672 平成18年12月13日～平成21年7月1日	6	
	ABA-BCC	ブルックランズ	SCBCC42M89CX13545～SCBCC42M89CX14100 平成20年2月27日～平成20年11月15日	6	
	ABA-BDC	アズール	SCBDC48H27CX12063～SCBDC48H09CX13666 平成18年12月20日～平成20年4月4日	14	
	計6型式	計5車種	製作期間の全体の範囲 平成18年8月3日～平成21年7月1日	計67台	

## 改善箇所説明図



注意：  は交換する部品を示す。

### 不具合の内容

格納式ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品の材質が不適切であり、腐食して動かなくなる場合がある。このため、ボンネットオーナメントが衝撃を受けたときに格納しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ボンネットオーナメントの格納機構に使用されている部品を対策品と交換する。

### 識別

ベントレーロゴおよび「RE10/04 COMPLETE」と書かれた専用シールをエンジンルーム内に貼付する。