


整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成 29 年 9 月 12 日
不具合の内容	エンジンおよびトランスミッションの制御コンピューターのプログラムが不適切なため、エンジンが低負荷で走行中、エアコンディショニングシステムのコンプレッサー等の作動による負荷が発生しエンジントルクの変動が生じた場合、軽微なショックなどの症状が発生する。		
改善の内容	全車両、エンジンおよびトランスミッションの制御コンピューターのプログラムを修正する。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BB3Y	ミュルザンヌ	SCBBA63Y8BC015229～ SCBBA63Y2FC001316 平成 22 年 9 月 17 日～ 平成 26 年 9 月 18 日	68 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	製作期間の全体の範囲 平成 22 年 9 月 17 日～ 平成 26 年 9 月 18 日	68 台	

サービスキャンペーン対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量	備考
ベントレー	ABA-BB3Y	ミュルザンヌ	普通・乗用	箱型	CKB 6,747cc	

## ①改善箇所説明図



注意：  は修正部品を示す。

### 不具合の内容

エンジンおよびトランスミッションの制御コンピューターのプログラムが不適切なため、エンジンが低負荷で走行中、エアコンディショニングシステムのコンプレッサー等の作動による負荷が発生しエンジントルクの変動が生じた場合、軽微なショックなどの症状が発生する。

### 改善の内容

全車両、エンジンおよびトランスミッションの制御コンピューターのプログラムを修正する。

### 識別

ボンネットの右側ヒンジに白色のペイントを塗布する。