



整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和2年8月20日
不具合の内容	左右前輪のフェンダー内において、製造指示が不適切なため、ウレタンパッドが取付けられていないものがある。そのため、車両前方周辺とエンジンルーム内の空気の流れを正しく整流できないおそれがある。		
改善の内容	全車両、左右前輪のインナーフェンダー内のウレタンパッドの有無を確認し、取付けられていない場合は取付ける。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S0KC074309 SCBCA13S3LC077920 令和元年7月5日～ 令和元年12月23日	60台	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S8KC074235～ SCBDA33S3LC077349 令和元年7月5日～ 令和2年3月12日	43台	
			輸入期間の全体の範囲 令和元年7月5日～ 令和2年3月12日	103台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注意: は取付する部品を示す。

不具合の内容

左右前輪のフェンダー内において、製造指示が不適切なため、ウレタンパッドが取付けられていないものがある。そのため、車両前方周辺とエンジンルーム内の空気の流れを正しく整流できないおそれがある。

改善の内容

全車両、左右前輪のインナーフェンダー内のウレタンパッドの有無を確認し、取付けられていない場合は取付ける。

識別

ボンネット左側のラッチストライカーに黄色のペイントを行い識別とする。