


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和4年9月22日
不具合の内容	電動駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキモーターの製造が不適切なため、モーター内部機構のスプリングプレートの強度が不足しているものがある。そのため、モーターの作動を繰り返すことにより当該プレートに亀裂が発生し、最悪の場合、駐車ブレーキの制動力が低下するおそれがある。		
改善の内容	全車両、該当する駐車ブレーキモーターを良品に交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタルGT	SCBCA13S3MC088093～SCBCA13S5MC088600 令和3年4月12日～令和3年6月17日	4	
	7BA-BCCVD	コンチネンタルGT V8	SCBCF13S6MC087957～SCBCF13S0MC088375 令和3年5月21日～令和3年6月17日	10	
	7BA-BDDDB	コンチネンタルGT コンバーチブル	SCBDA33S3MC088000～SCBDA33S3MC088403 令和3年5月21日～令和3年6月4日	5	
	7BA-BDCVD	コンチネンタルGT V8 コンバーチブル	SCBDF33S0MC088117～SCBDF33S0MC088117 令和3年6月4日～令和3年6月4日	1	
	7BA-BBDDDB	フライングスパー W12	SCBBA53S1MC087981～SCBBA53S8MC088643 令和3年5月21日～令和3年6月4日	12	
	7BA-BBCVD	フライングスパー V8	SCBBX53S5MC087979～SCBBX53S5MC088615 令和3年5月21日～令和3年6月4日	15	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和3年4月12日～令和3年6月17日	(計47)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図



電動駐車ブレーキにおいて、駐車ブレーキモーターの製造が不適切なため、モーター内部機構のスプリングプレートの強度が不足しているものがある。そのため、モーターの作動を繰り返すことにより当該プレートに亀裂が発生し、最悪の場合、駐車ブレーキの制動力が低下するおそれがある。

改善の内容：

全車両、該当する駐車ブレーキモーターを良品に交換する。

識別： 右側のエンジン仕切りブレースに赤色のペイントを行い識別とする。

注：  は良品に交換する部品を示す。