


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和7年6月27日
不具合の内容	タイヤ空気圧監視装置(TPMS)において、タイヤ空気圧センサーが不適切なため、タイヤホイールを交換するときに、タイヤ空気圧値を正しく学習して表示できないものがある。そのため、警告灯およびメッセージが表示するおそれがある。		
改善の内容	全車両、タイヤ空気圧センサーを良品に交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BHDCU	バンテイガ V8 EWB	SJAHB14VXSC029355 令和7年2月8日	1	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和7年2月8日	(計1台)	

# 改善箇所説明図



注：  は、交換する部品を示す。

（タイヤ空気圧監視装置(TPMS)において、タイヤ空気圧センサーが不適切なため、タイヤホイールを交換するときに、タイヤ空気圧値を正しく学習して表示できないものがある。そのため、警告灯およびメッセージが表示するおそれがある。）

改善の内容：

全車両、タイヤ空気圧センサーを良品に交換する。

識別： エアーグリル下側に黄色のペイントを塗布する。