

リコール届出日:令和3年12月9日

リコール届出番号	外-3324	リコール開始日	令和3年12月9日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 マティアス シェーパース	製作国: 英国 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位(部品名)	助手席シートベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席シートベルトの巻き取り機構において、一部構成部品の寸法評価が不適切なため、チャイルドシート用ロック機能が正しく作動しないものがある。そのため、車両衝突時にチャイルドシートを適切に拘束することができず、最悪の場合、チャイルドシートの乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席シートベルトのチャイルドシート用ロック機能を点検し、正しく機能しない場合は巻き取り機構付きシートベルト一体部品を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。 自動車特定整備事業者:対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BADCU	バンテイガ V8	SJAAL14V3MC035533～ SJAAL14V0MC035831 令和3年4月7日～ 令和3年4月13日	3台	
	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 令和3年4月7日～ 令和3年4月13日	計3台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



助手席シートベルトの巻き取り機構において、一部構成部品の寸法評価が不適切なため、チャイルドシート用ロック機能が正しく作動しないものがある。そのため、車両衝突時にチャイルドシートを適切に拘束することができず、最悪の場合、チャイルドシートの乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席シートベルトのチャイルドシート用ロック機能を点検し、正しく機能しない場合は巻き取り機構付きシートベルト一体部品を良品と交換する。

は交換する部品を示す。

識別： ブレーキオイルのリザーバータンクに白色のペイントを塗布し識別とする。