
リコール届出日:令和7年10月16日

リコール届出番号	外-4092	リコール開始日	令和7年10月16日		
届出者の氏名又は名称	(4) 主事效如		英国 ベントレー モーターズ リミテッド ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置(高圧燃料ポ	ンプ)			
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	高圧燃料ポンプにおいて、製造工程が不適切なため、固定ボルトが正しいトルクで締め付けられていないものがある。そのため、使用過程で当該ポンプの固定が緩み内部損傷が発生し、最悪の場合、燃料が漏れ、火災に至るおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、左右高圧燃料ポンプを固定するボルトの締め付けトルクを点検し、トルク不足が確認された場合は、該当するポンプ、燃料ラインおよび固定ボルトを新品に交換し、正しい締め付けトルクで取り付ける。				
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	本国からの情報による。				
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知さ せるための措置	自動車特定整備事 連発行の機関誌に	業者:対象台数が少なく	は訪問等により通知する。 く使用者の特定が可能なため日整 つる。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対 象車の台数	備考
ベントレー・	7LA-3S40B	フライングスパー V8 PHEV	SCBBF53S6SC022476 令和7年6月11日	1	
	7LA-3S40C	コンチネンタル GT V8 PHEV	SCBCF13S8SC019821 令和6年12月4日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和6年12月4日~令和7年6月11日	(計2台)	

改善箇所説明図



注: は、点検し、必要に応じて交換する部品を示す。

高圧燃料ポンプにおいて、製造工程が不適切なため、固定ボルトが正しいトルクで締め付けられていないものがある。そのため、使用過程で当該ポンプの固定が緩み内部損傷が発生し、最悪の場合、燃料が漏れ、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、左右高圧燃料ポンプを固定するボルトの締め付けトルクを点検し、トルク不足が確認された場合は、該当するポンプ、燃料ラインおよび固定ボルトを新品に交換し、正しい締め付けトルクで取り付ける。

識別:左右プロテクションカバーに黄色のペイントを塗布する。