


整理番号		サービスキャンペーン開始日	平成 29 年 9 月 12 日
不具合の内容	プレミアムオーディオシステムを搭載している車両のオーディオアンプコンピューターのプログラムが不適切なため、車両オーディオシステムの音声が出力されないことがある。		
改善の内容	オーディオアンプコンピューターの内蔵プログラムを書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BFCVA	コンチネンタル GT Speed	SCBFD63W0FC048450～ SCBFD63W0FC048450 平成 27 年 2 月 25 日～ 平成 27 年 2 月 25 日	1 台	
	ABA-BEDBD	フライングスパー W12	SCBEB53W0HC060712～ SCBEB53W0HC060712 平成 28 年 9 月 7 日～ 平成 28 年 9 月 7 日	1 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	製作期間の全体の範囲 平成 27 年 2 月 25 日～ 平成 28 年 9 月 7 日	2 台	

サービスキャンペーン対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 総排気量	備考
ベントレー	ABA-BFCVA	コンチネンタル GT Speed	普通・乗用	箱型	CVA 5,998cc	
	ABA-BEDBD	フライングスパー W12	普通・乗用	箱型	DBD 5,998cc	

⑩改善箇所説明図



注意： は修正部品を示す。

不具合の内容

プレミアムオーディオシステムを搭載している車両のオーディオアンプコンピューターのプログラムが不適切なため、車両オーディオシステムの音声が出力されないことがある。

改善の内容

オーディオアンプコンピューターの内蔵プログラムを書き換える。

識別

オーディオアンプの横に黄色のペイントを塗布する。