


整理番号		サービスキャンペーン開始日	準備が整い次第
不具合の内容	エアコンディショニング制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、正面及び足元への送風及び温度を調整する切り替えフラップが正しく作動しないことがある。そのため、正面及び足元の送風と温度調整が正しく働かないおそれがある。		
改善の内容	全車両、エアコンディショニング制御コンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンテイガ W12	SJA AF14V5JC021944～ SJA AF14V9KC026694 平成30年4月2日～ 令和元年5月13日	57台	
ベントレー	ABA-BADCU	ベンテイガ V8	SJA AL14V7JC022585～ SJA AL14V4KC026711 平成30年3月28日～ 令和元年5月13日	156台	
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S7JC068649～ SCBCA13S5KC072104 平成30年7月5日～ 平成31年2月6日	247台	
			輸入期間の全体の範囲 平成30年3月28日～ 令和元年5月13日	460台	

改善箇所説明図



注意: は修正する部品を示す。

不具合の内容

エアコンディショニング制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、正面及び足元への送風及び温度を調整する切り替えフラップが正しく作動しないことがある。そのため、正面及び足元の送風と温度調整が正しく働かないおそれがある。

改善の内容

全車両、エアコンディショニング制御コンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

エンジンルーム内バッテリー充電用プラスターミナル横に赤色のペイントを行い識別とする。