


※ 整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和5年1月26日
不具合の内容	エンジン上部のサポートマウントの取付ボルトにおいて、不適切なトルク管理のため、規定の締付トルクで締め付けられていないものがある。		
改善の内容	全車両、エンジン上部のサポートマウントの取付ボルトを交換し、規定の締付トルクで締め付ける。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、電話または訪問等により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービス キャンペーン 対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCW13S9NC003132～SCBCW13SXNC003690 令和4年9月26日～令和4年10月26日	4	
	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBCW13SXNC003690～SCBCW13SXNC003690 令和4年10月18日～令和4年10月18日	1	
	7BA-BBDDB	フライングス パー W12	SCBBA53S3NC002916～SCBBA53S7NC003244 令和4年9月10日～令和4年10月18日	4	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和4年9月10日～令和4年10月26日	(計9台)	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

改善箇所説明図



エンジン上部のサポートマウントの取付ボルトにおいて、不適切なトルク管理のため、規定の締付トルクで締め付けられていないものがある。

改善の内容：

全車両、エンジン上部のサポートマウントの取付ボルトを交換し、規定の締付トルクで締め付ける。

識別： エンジンカバーの取付クリップ付近に赤色のペイントを行い識別とする。

注： は交換し規定の締付トルクで締め付ける部品を示す。