


整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和3年6月17日
不具合の内容	ドアストライカー下に貼り付けられているタイヤ空気圧ラベルにおいて、記載内容に誤りがある。		
改善の内容	全車両、タイヤ空気圧ラベルを正しい記載のラベルに貼り換える。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BDCVD	コンチネンタル GT V8 コンバーチブル	SCBDF33S7LC080336 SCBDF33S8LC081060 令和2年4月11日～ 令和2年5月12日	3台	
			輸入期間の全体の範囲 令和2年4月11日～ 令和2年5月12日	3台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



タイヤ空気圧ラベル

注意: は貼り換えるタイヤ空気圧ラベルを示す。

不具合の内容

ドアストライカー下に貼り付けられているタイヤ空気圧ラベルにおいて、記載内容に誤りがある。

改善の内容

全車両、タイヤ空気圧ラベルを正しい記載のラベルに貼り換える。

識別

正しいタイヤラベルの貼り付けをもって識別とする。