


リコール届出日：令和5年8月24日

| | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------|
| リコール届出番号 | 外-3642 | リコール開始日 | 令和5年8月24日 |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース | 製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797 | |
| 不具合の部位（部品名） | 後席用マルチメディアシステム（画面固定具） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 後席乗員用マルチメディアシステムの脱着式画面を装着する固定具において、組立指示が不適切なため、固定具が間違っ組立てられている、または一部の部品が取付けられていないものがある。そのため、当該画面を装着した時に固定が不十分となり、車両衝突時に画面が外れ、乗員が負傷するおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、後席用マルチメディアシステムの脱着式画面の固定具を点検し、間違っ組立てられている、または一部の部品が取付けられていない場合は良品に交換する。 | | |
| 不 具 合 件 数 | 0件 | 事故の有無 | なし |
| 発 見 の 動 機 | 本国からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-------|------------|---------------|---|------------|----|
| ベントレー | 7BA-BBDDDB | フライングスパー W12 | SCBBA53S2MC085396～SCBBA53S1NC004471 令和3年2月4日 ～ 令和4年12月27日 | 121 | |
| | 7BA-BBCVD | フライングスパー V8 | SCBBX53SXMC086147～SCBBX53S7NC004585 令和3年3月11日 ～ 令和4年12月27日 | 159 | |
| | 7LA-BBDGP | フライングスパー PHEV | SCBBN53S3NC002211～SCBBN53S8NC004634 令和4年9月10日 ～ 令和4年12月28日 | 12 | |
| | (計3型式) | (計3車種) | (輸入期間の全体の範囲) 令和3年2月4日 ～ 令和4年12月28日 | (計292台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



後席乗員用マルチメディアシステムの脱着式画面を装着する固定具において、組立指示が不適切なため、固定具が間違っ組立てられている、または一部の部品が取付けられていないものがある。そのため、当該画面を装着した時に固定が不十分となり、車両衝突時に画面が外れ、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、後席用マルチメディアシステムの脱着式画面の固定具を点検し、間違っ組立てられている、または一部の部品が取付けられていない場合は良品に交換する。

注 は基準不適合が認められた場合に交換する部品を示す。

識別：右側前席シートのハーネスに黄色のペイントを塗布する。