


整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和2年1月23日
不具合の内容	前席シート制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、シートのイージーエントリー機能が正しく働かず、イグニッションスイッチをオンにした時に前席シートが最後に調整した位置に戻らないおそれがある。		
改善の内容	全車両、前席シート制御コンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
自動車使用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S7KC070371～ SCBCA13S8LC075824 平成30年12月10日～ 令和元年9月18日	203台	
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S7KC072749～ SCBDA33S5LC075554 平成31年4月1日～ 令和元年9月18日	45台	
			輸入期間の全体の範囲 平成30年12月10日～ 令和元年9月18日	248台	

## 改善箇所説明図



注意:  は修正する部品を示す。

### 不具合の内容

前席シート制御コンピューターにおいて、プログラムが不適切なため、シートのイージーエントリー機能が正しく働かず、イグニッションスイッチをオンにした時に前席シートが最後に調整した位置に戻らないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、前席シート制御コンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。

### 識別

トランク内バッテリー横のカバーに赤色のペイントを行い識別とする。