


整理番号		サービスキャンペーン開始日	令和2年12月2日
不具合の内容	オーディオ等を操作するインフォテイメントシステムにおいて、車両組み立て工場での設定が不適切なため、無線通信機能が無効になっている。そのため、後席乗員用のリモコンでオーディオ操作ができない。		
改善の内容	全車両、専用テスターを使用し、インフォテイメントとリモコン間の無線通信機能を有効にする。		
自動車利用者等に周知させるための処置	ダイレクトメール、電話、訪問により通知する。		

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BBDDDB	フライングスパー W12	SCBBA53S2LC079046 SCBBA53S6LC082340 令和2年1月27日～ 令和2年8月31日	63台	
			輸入期間の全体の範囲 令和2年1月27日～ 令和2年8月31日	63台	

【注意事項】サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれています。

改善箇所説明図



注意: は修正する部品を示す。

不具合の内容

オーディオ等を操作するインフォテインメントシステムにおいて、車両組み立て工場での設定が不適切なため、無線通信機能が無効になっている。そのため、後席乗員用のリモコンでオーディオ操作ができない。

改善の内容

全車両、専用テスターを使用し、インフォテインメントとリモコン間の無線通信機能を有効にする。

識別

後部座席乗員用の車両機能操作リモコンの機能回復をもって識別とする。