


リコールステッカー貼付廃止のお知らせ

リコールを実施したお車に貼付しておりました、リコールステッカーを令和2年(2020年)11月1日より、令和2年(2020年)10月31日までのリコール届出を含め、一律に貼付を廃止します。

リコールステッカー貼付位置の代表例：

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



リコール実施の有無をご確認される場合は、以下の方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP(以下 URL)で車台番号を入力して検索

<http://recall-search.jp/frontend/bentley/>

2. 以下のフリーコールへのお問合せ

当社お客様相談センター 0120-97-7797

3. リコール実施後に車両に施す識別を確認

識別位置につきましては、改善箇所説明図※よりご確認頂けます。

※改善箇所説明図は該当リコールのページの改善箇所説明図をクリックし、ご確認いただけます。

例) ボンネット内のバッテリープラス電源のターミナルカバーに青色のペイントを行い識別とする。

